
72-76
(NB 76 & 76A leaseholders)
Quarry Street
EB1/EC5/
Heavy ivy growth along boundary
ET1/EC5/
approximate location of timber fence line to ivy growth along boundary
EB12/EC4/
EB6/EC1/
EB6/EC2/
EB6/EC3/
EB6/EC4/
EB6/EC5/
EB6/EC6/
EB6/EC7/
EB6/EC8/
EB6/EC9/
EB6/EC10/
EB6/EC11/
EB6/EC12/
EB6/EC13/
EB6/EC14/
EB6/EC15/
EB6/EC16/
EB6/EC17/
EB6/EC18/
EB6/EC19/
EB6/EC20/
EB6/EC21/
EB6/EC22/
EB6/EC23/
EB6/EC24/
EB6/EC25/
EB6/EC26/
EB6/EC27/
EB6/EC28/
EB6/EC29/
EB6/EC30/
EB6/EC31/
EB6/EC32/
EB6/EC33/
EB6/EC34/
EB6/EC35/
EB6/EC36/
EB6/EC37/
EB6/EC38/
EB6/EC39/
EB6/EC40/